



CANTON DU VALAIS  
KANTON WALLIS

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture  
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur  
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Entreprise N°  
33197/16767

## RAPPORT D'INSPECTION

N° D'INSPECTION : 16-VS-50693

V 1



RAISON SOCIALE / NOM : Service des eaux de St-Maurice  
N° de l'entreprise : 33197

Adresse : Grand-Rue 79

NPA et localité : 1890 St-Maurice

### DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Motif de l'inspection :	Vérification du respect des dispositions du droit alimentaire et des autres ordonnances dont l'organe de contrôle a la charge
Date :	15 novembre 2016
Personne(s) présente(s) :	Damien COUTAZ, Directeur de Coutaz SA
Organe de contrôle :	Pierre-Michel VENETZ, Inspecteur des eaux potables

### INTRODUCTION

Une vision locale a été réalisée à la station de pompage du Marais et à la chambre de partage de la Rasse.

Des prélèvements d'eau potables ont été réalisés.

Ces échantillonnages ont été effectués pour le dosage des éléments suivants :

- Cadmium
- Cuivre
- Mercure
- Nickel
- Plomb
- Antimoine
- Zinc.

Les flacons ont été envoyés par l'inspecteur des eaux potables au laboratoire SCITEC Research SA à Lausanne. Cette firme est accréditée.

### INFORMATION

Lors de cette inspection, les contrôles ont été effectués par sondages. A cette occasion, tous les points contrôlés ont été considérés comme conformes.

## REMARQUES

N° D'INSPECTION 16-VS-50693

## Résultats des prélèvements d'eau :

	Commune de St-Maurice	Commune de St-Maurice	
	Eau de la nappe phréatique	Eau des sources	
	Station de pompage du puits du Marais	A la chambre de la Rasse	
	566.689 / 116.940	566.891 / 114.582	
Cadmium	< 1 ug/l	<1ug/l	ICP
Cuivre	< 5 ug/l	< 5 ug/l	ICP
Mercure	<0.2 ug/l	<0.2 ug/l	Mercure Analyser NIC
Nickel	<5 ug/l	<5ug/l	ICP
Plomb	<20 ug/l	<20 ug/l	ICP
Antimoine	<2.5 ug/l	<2.5 ug/l	AAS
Zinc	78/74 ug/l (+/- 3.9 ug/l)	78/74 ug/l	ICP

## Conclusion:

Ces deux eaux étaient conformes lors des prélèvements officiels.

Date du rapport : 13.12.2016

Responsable de l'inspection:  
Pierre-Michel VENETZ, Inspecteur des eaux  
potables

Signature .....

Copie(s) à : Coutaz SA, Case postale 96, 1890 St-Maurice